

Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV,

Gebäude:	Arbeitsplatz:
Betrieb/Abteilung:	Tätigkeit:
Freigabedatum:	Erfassungsdatum:

**GEFAHRSTOFF / PRODUKTBEZEICHNUNG****EdgeMet Solution A****Enthält:** Nickeldichlorid**GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT****Giftig****Umweltgefährlich**

R 20/22: Auch gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken. R 48/23: Auch giftig - Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen. R 42/43: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich. R 49: Kann Krebs erzeugen beim Einatmen. R 51/53: Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R 61: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. R 68: Auch irreversibler Schaden möglich. Reaktionen mit starken Alkalien und Oxidationsmitteln.

SCHUTZMAßNAHMEN, VERHALTENSREGELN**Hygienemaßnahmen:**

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Nach der Arbeit und vor den Pausen für gründliche Hautreinigung sorgen.

Atemschutz:

Atemschutz bei hohen Konzentrationen.

Handschutz:

Kurzzeitig Filtergerät, Filter P3.

Augenschutz:

Butylkautschuk, >120 min (EN 374).

Körperschutz:

Schutzbrille.

Leichte Schutzkleidung aus Kunststoff.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Telefon:

**Geeignete Löschmittel:**

Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Vollschutzanzug tragen. Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Umweltschutzmaßnahmen:

Für ausreichende Lüftung sorgen. Persönliche Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung) verwenden.

Verfahren zur Reinigung:

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

ERSTE HILFE

Telefon:

Allgemeine Hinweise:

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.

Nach Einatmen:

Für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt:

Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken:

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Telefon:

Als gefährlichen Abfall entsorgen.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

AVV-Nr. (empfohlen):060313*