

Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV,

Gebäude:	Arbeitsplatz:
Betrieb/Abteilung:	Tätigkeit:
Freigabedatum:	Erfassungsdatum:

**GEFAHRSTOFF / PRODUKTBEZEICHNUNG****SamplKwick Härter**

Enthält: Propylidintrimethyltrimethacrylat
Isobutylmethacrylat

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**Reizend****Umweltgefährlich**

R 10: Entzündlich. R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. R 36/37/38: Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut. R 50: Sehr giftig für Wasserorganismen.

Entwicklung von zündfähigen Gemischen möglich in Luft bei Erwärmung über dem Flammpunkt und/oder beim Versprühen oder Vernebeln. Reaktionen mit Oxidationsmitteln. Reaktionen mit starken Säuren und Alkalien.

SCHUTZMAßNAHMEN, VERHALTENSREGELN**Hygienemaßnahmen:****Atemschutz:****Handschutz:****Augenschutz:****Körperschutz:**

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Atemschutz bei hohen Konzentrationen.
Kurzzeitig Filtergerät, Kombinationsfilter A-P2.

Butylkautschuk, >480 min (EN 374).

Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen. Für weitere Informationen bitte den Handschuhlieferanten kontaktieren.

Schutzbrille.

Leichte Schutzkleidung aus Kunststoff.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALLTelefon: **Geeignete Löschmittel:****Umweltschutzmaßnahmen:****Verfahren zur Reinigung:**

Schaum. Löschpulver. Wassersprühstrahl. Kohlendioxid.

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt. Für ausreichende Lüftung sorgen. Zündquellen fernhalten.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

ERSTE HILFETelefon: **Allgemeine Hinweise:****Nach Einatmen:****Nach Hautkontakt:****Nach Augenkontakt:****Nach Verschlucken:**

Benetzte Kleidung wechseln.

Für Frischluft sorgen.

Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Kein Erbrechen einleiten.

Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer Verbrennungsanlage zuführen.

Als gefährlichen Abfall entsorgen.

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

AVV-Nr. (empfohlen):080409*