

Betriebsanweisung gem. § 20 GefStoffV vom 17.03.2005

Arbeitsbereich:	Tätigkeit:
Arbeitsplatz	zuständig:

GEFAHRSTOFFE/ PRODUKTBEZEICHNUNG**SamplKwick Pulver 20-3562, 20-3566, 20-3560****GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**

Reizend

R 43: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Wassergefährdungsklasse: 1, gem. VwVws vom 17.05.1999

SCHUTZMAßNAHMEN, VERHALTENSREGELN

Hinweise zum sicheren Umgang	Staubbildung und Staubablagerung vermeiden. Bei Staubbildung Absaugung vorsehen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz	Staub kann mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.
Atemschutz	Nicht relevant.
Handschutz	Butylkautschuk, >120 min (EN 374)
Augenschutz	Schutzbrille.
Körperschutz	Nicht anwendbar.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Geeignete Löschmittel	Schaum. Löschpulver. Wassersprühstrahl. Kohlendioxid.
Ungeeignete Löschmittel	Wasservollstrahl.
Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung	Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
Zusätzliche Hinweise	Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen	Für ausreichende Lüftung sorgen. Staubbildung vermeiden.
Umweltschutzmaßnahmen	Nicht in die Kanalisation/ Oberflächenwasser/ Grundwasser gelangen lassen.
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme	Staubentwicklung vermeiden. Das aufgenommene Material vorschriftsmässig entsorgen. Mechanisch aufnehmen.
Notrufnummer:	

ERSTE HILFE

Nach Einatmen	Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
Nach Hautkontakt	Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken	Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztlicher Behandlung zuführen.

Notrufnummer:

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgung / Produkt	Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften einer Verbrennungsanlage zuführen. Als gefährlichen Abfall entsorgen.
Entsorgung / Ungereinigte Verpackungen	Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.
Abfallschlüssel-Nr. (empfohlen)	070214* Telefon: